



Mercedes Benz C-klasse (W202) CLK (W208) E-klasse (W210) Alle modeller med tyverialarm

Periodisk udløsning af alarmen uden påvislig årsag.

Hvis der på disse biler reklameres over, at tyverialarmen går i gang periodisk uden påvislig årsag, er en mulig årsag de infrarøde sensorer (IRS) i kabinen. Fejlen forekommer hyppigst, efter at bilen er blevet låst, eller hvis den har stået parkeret i længere tid. Fejlen afhjælpes ved at kontrollere tyverialarmen for yderligere fejl. Hvis der ikke findes yderligere fejl, skal de infrarøde sensorer i kabinen udskiftes.

Bulletin

