



Mercedes Benz W210 og W220 Alle modeller

Fejlkode gemt i airbag- styreenhedens fejlhukommelse

Hvis der på disse biler reklameres over, at fejlkoderne B1310 og B1311 (kommunikationsfejl) er gemt i airbag-styreenheden og ikke kan slettes, er en mulig årsag forskellige producenter af styreenhed og sideairbag-sensorer. Denne fejl forekommer ofte efter udskiftning af styreenhederne eller sensorerne.

Du afhjælper eller undgår fejlen ved at sørge for, at begge komponenter kommer fra den samme producent, når styreenheden eller sensorerne udskiftes.