



Mercedes SLK 32 K AMG (BM 170), år 1999 til 2003, motorkode 112.960, 260 KW med automatgear

**Ydelsesdyk fra 120 km/h.
Gearet skifter ikke til det næste gear.**

Fejlhukommelse: P2027

**Ensbetydende med: lufttemperaturføler,
temperatur usandsynlig**

Indsugningslufttemperaturføleren er udskiftet uden
noget positivt resultat.

Da geartrinene styres afhængigt af

luftgennemstrømningsmængden, tyder alt på, at den faktiske
luftgennemstrømning i indsugningstragten er for lille.

Luftmassen reduceres også af utilstrækkelig ladeluftkøling.

Cylindernes påfyldningsmasse og indsprøjtningens mængde er
i det tilfælde ikke tilstrækkelige til den højere transporterede
ydelse. Her kan årsagen også være en defekt supplerende
vandpumpe til ladeluftkølingen.

I det tilfælde skal elforsyningen og selve den supplerende
vandpumpe kontrolleres og om nødvendigt repareres.