



Mercedes Benz Vito (638) Alle modeller med ABS/ASR

Kontrollampe til ASR lyser, stoplygter fungerer ikke

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at kontrollampen til ASR-systemet lyser, og stoplygterne ikke fungerer, er en sprunget sikring en mulig årsag. I fejlhukommelsen til ABS/ASR-styreenheden kan fejlkoden "Stoplyskontakt-afbrydelse strømkreds" være gemt. For at afhjælpe fejlen skal sikringen til stoplyskontakten kontrolleres og udskiftes om nødvendigt. Sikringen er placeret i sikringsboksen ved ratstammen på stikplads 5 (vær opmærksom på specifikke oplysninger om den pågældende bil).