




## **Mercedes E220 (W124) Motor: 111.960**

### **Start- og tomgangsproblemer**

På ovennævnte biler med Motronic M3.4 kan det ske, at motoren i kold eller varm tilstand starter dårligt eller slet ikke starter. Der kan også forekomme tomgangsproblemer. Dette giver sig for det meste udslag i et højt omdrejningstal. Ofte er der ikke gemt nogen fejl i fejlhukommelsen. Årsagen kan være tilkoksning af spalten mellem gasspjældet og gasspjældhuset (se figur). Ved at rengøre med et egnet opløsningsmiddel kan man forsøge at få gasspjældet til at fungere igen. Derefter skal det kontrolleres, at gasspjældet bevæger sig let og ikke er slidt. Hvis der konstateres spor af slid, anbefales det at udskifte hele enheden.



Bulletin