



Mercedes M-Klasse (W163) **Type: 163.113/128/154/172/174/175/**

Brændstofmåler

Hvis brændstofmåleren på nogle af ovennævnte biler ikke viser korrekt, kan man ikke altid gå ud fra, at der foreligger en defekt i tankføleren eller kombiinstrumentet. Det er muligt, at det udelukkende hænger sammen med den måde, der tankes på. Hvis der gentagne gange tankes op, mens tanken stadig er halvt fyldt, eller hvis der fyldes op med for små mængder (< 7 liter), er der mulighed for, at "Påfyldningsregistreringen" ikke altid registrerer det.

Systemet overvåger og sammenligner de værdier, der blev gemt sidste gang, tændingen blev slået fra, med de aktuelle værdier. Dog registreres der kun en påfyldning, når der er sket en forøgelse af brændstofmængden på mindst 7 liter. Desuden kan påfyldning med tændingen slået til medføre en forkert visning. En forkert visning kan afhjælpes ved en nulstilling af kombiinstrumentet. Det gøres ved at trække sikringen (f5) i sikrings- og relæmodulet (forrest til højre i fodrummet) ud og sætte den i igen. Du bedes oplyse kunden om den rette tankningsmåde.

Bulletin