



## **Mercedes-Benz C-Klassen W 203**

### **Fejlfunktion i det elektriske skyde-/soltag**

Hvis el-skydetaget ikke fungerer korrekt, skyldes det muligvis betjeningsenheden. Betjeningsenheden til skydetaget mister lagrede data som følge af en softwarefejl. Når skyde-/soltaget aktiveres, bevæger det sig kun stødvist. Problemet løses ved at skifte betjeningsenheden ud. Det er ikke nødvendigt at skifte motoren til skydetaget ud, hvilket da heller ikke ville løse problemet.

Bemærk:

Ved bestilling af ny tagbetjeningsenhed skal du være opmærksom på den rigtige farve.

**Bulletin**