



## ***Mitsubishi Pajero Alle modeller med automatgear produceret mellem 2001 og 2002***

### **Kontrollampen for 4-hjulstræk lyser, fejlkode 033 er gemt.**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl i forbindelse med disse biler, er de mulige årsager registreringskontakterne på gearet. Disse kontakter overfører oplysninger om, hvilket trin gearet er i. Der kan opstå korrosion på grund af indtrængende vand i el-stikkene, og som følge heraf kan de nævnte fejl opstå.

Fejlene udbedres ved at kontrollere el-stikkene og om muligt rengøre dem. Hvis dette ikke længere er muligt på grund af for kraftig korrosion, skal der monteres ændrede gearregistreringskontakter.

Rengjorte stiksamlinger skal beskyttes mod ny fugtindtrængen.

**Bulletin**