



## **Opel Antara Modelår: 2007 Med motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE**

### **Radioens display slukker sporadisk / motoren befinder sig i nøddrift**

Ved de ovennævnte modeller kan en fejlagtig generatorregulering føre til et sporadisk svigt af radioens display. Derfor kan motoren skifte til nøddrift.

Herved er der ofte lagret følgende fejlkoder:

Body Control Modul (BCM): B1517 (Batteriespænding)

Motorstyreenhed: P0621 (Generatorfejl)

P0622 (Generatorfejl)

For at løse problemer bør der monteres en modificeret generatorregulering (93744610).

I produktionen er der anvendt en modificeret regulering fra følgende stelnumre:

W0LLA63F870094862 - for Motor Code Z20DM/Z20DMH

W0LLA63F170151709 - for Motor Code Z24XE

W0LLA63F370094865 - for Motor Code Z32SE

Bemærk: Efter reparation skal fejllagret slettes.