



Opel Astra G, Corsa C, Combo C, Meriva Med Y17DT- og Y17DTL-motor

Motor starter ikke eller dør.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke starter eller dør, kan årsagen være styreenheden til indsprøjtningssumpen. Fejlkode P0251 (dosering af indsprøjtningmængde) kan være gemt i fejlhukommelsen. Endvidere kan det konstateres, at der ikke tilføres brændstof til indsprøjtningsledningerne. Under fejldiagnosen skal de elementer, der er tilsluttet styreenheden (ledninger, stik etc.), kontrolleres. Kan der ikke konstateres nogen fejl her, ligger fejlen i styreenheden. Styreenheden er monteret bag motoren. Den har kun en stikforbindelse og er udstyret med en advarselshenvisning.

Bemærk:

Før styreenheden til indsprøjtningssumpen udskiftes, skal denne åbnes og undersøges for kolde lodninger. Årsagen til et svigt er hyppigt en defekt lodning. Hvis dette loddested synes fejlfrit, kan det efterloddet.

Bulletin

