



## **Opel Astra F Motor: 1,6 i (X16SZR, C16NZ)**

### **Ydelsestab, motorkontrollampen lyser, fejlkode „bankesensor“**

Skulle der ved ovennævnte køretøjer forekomme en betydelig reducere af motorydelsen, lyser motorkontrollampen og foreligger der en fejlkode i styreenheden i forbindelse med bankesensoren, kan årsagen være en defekt motorstyreenhed.

Idet ovennævnte tilfælde starter motoren normalt og har heller ikke nogen usædvanlige tomgangssvingninger.

Ved acceleration mærkes der et betydelig ydelsestab og køretøjet når ikke sin maksimalhastighed. Derved kan motorkontrollampen lyse periodisk eller permanent. Der foreligger en fejlkode i fejlhukommelsen „bankesensor defekt“.

Inden udskiftning af styreenheden bør andre mulige fejlkilder udelukkes (fx defekt bankesensor, tilstopning af udstødningsanlægget).