



Opel Astra J Modelår: 2011

Blinklygte-svigtkontrol

Ved de ovennævnte modeller kan der på grund af en "software-fejl" opstå problemer med blinklygte-svigtkontrolens funktion.

Problemer angår softwaren for karosseri-styreenheden (Body Control Modul – BCM). Dette kan føre til, at førerinformationssystemet evt. ikke opfatter et svigt af blinklygterne eller ikke viser dette.

Fra fabrikantens side er dette problem allerede blevet anerkendt og det udryddes ved hjælp af en service-aktion. Herved aktualiseres softwaren for BMC.

Man må dog gå ud fra, at det af forskellige årsager ikke er alle køretøjer, som bliver undersøgt eller forbedret ved hjælp af en service-aktion.

Vær opmærksom på denne information, skulle du møde klager vedrørende blinklygte-svigtkontrollen.