



Opel

Opel Corsa B

Motorkode: X12XE (1997 frem til 2000)

Ujævn motordrift ved kørsel, ujævn tomgang.

Hvis der klages over den ovennævnte fejl, kan en defekt tomgangsregulering/ tomgangsjustering (billede 2.) være årsagen.


Følgende problemer kan findes:

- Tomgangsomdrejningerne er ikke konstante (+/- 100 omdr./min.).
- Ujævn motordrift i tomgang.
- Motoren accelererer ikke korrekt.
- Ujævn motordrift når speederpedalen slippes.

Eventuelt lyser motorkontrollampen (billede 1) op og fejlen P0505 (billede 3.) gemmes.




Billede 1.



Billede 2.

Screenshot: Diagnose med Hella-Gutmann_mega macs



Billede 3.