



## Opel Corsa B

### Sikring F 19 brænder over ved styreudslag

Hvis sikring F19 brænder over, når styretøjet drejes til siden, og airbag-kontrollampen lyser kortvarigt, kan det skyldes, at styrespindlen presser ind mod et ledningsbundt og beskadiger ledningerne. Dette fører til kortslutning og ovennævnte fejl. Endvidere lagres fejlkode 49 i styreenheden.

Fejlen afhjælpes på følgende måde:

- Afmonter nederste del af instrumentbrættet.
- Det beskadigede ledningsbundt til airbag udbedres og udlægges således, at det ikke længere kan komme i klemme.
- Sæt beklædningen på igen.
- Slet fejllagret.
- Kontroller, om airbag-lampen går ud og sikring 19 ikke længere brænder over.

Hvis sikringen brænder over igen, skal videre fejlsøgning foregå i henhold til producentens testanvisninger og på grundlag af køretøjets strømskemaer.

Bulletin