



Opel Corsa-C og Corsa-C Combo Opel Agila Fra produktionsår 2004 Alle med 1,3 L CDTI motor (Z13DT)

Motoren har ikke fuld effekt

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt AGR-diffusor. Derudover kan motorkontrollampen stadig lyse, og fejlkode P 0400 (udstødningstilbageføring- fejlfunktion, gennemstrømningshastighed) er registreret i motorstyreenheden. Når uforbrændte udstødningsgasrester ophobes, blokeres AGR-diffusoren. I så fald skal diffusoren rengøres. Diffusoren er en del af indsugningsrøret (se fig.).



