



Opel

Opel Corsa C

Fra modelår: 2003

Instrumenter med sporadiske svigt.

Hvis der ved disse modeller klages over en fejlfunktion, eller et sporadisk svigt af instrumenterne ved kørsel, (som fortsætter til næste tændingscyklus), bør stelforbindelsen betragtes som fejlårsag.

Kontroller stelpunktet på chassiset i motorrummet (se foto). Kontroller her, om omløbermøtrikken er spændt og at kabelforbindelserne er korrosionsfrie og faste. Hvis stel-kabelforbindelserne er løse, skal der monteres en ekstra fjederskive/ fjederring, for at kunne garantere fikseringen af stelforbindelsen.

