


OPEL Corsa C Modelår: 2001 - 2003 Motor: CZ10XE + Z12XE Med MTA-gearkasse

Problemer med OBD- udstødningsgasundersøgelse

Ved ovennævnte biler kan der under OBD-udstødningsgasundersøgelsen opstå kommunikationsproblemer mellem udstødningsgasmåleren og styreenheden. I så fald bør sikringen (F6) på MTA-gearkassen fjernes inden udstødningsgasundersøgelsens start. Derefter kan undersøgelsesprocessen følges til skridt "Motorstart". Inden motoren startes, skal sikringen sættes på plads igen. Efter en ventetid på 20 sekunder, kan OBD-udstødningsgasundersøgelsen fortsættes.




gearvælger MTA-gearkasse



sikringsboks motorrum

Bulletin



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	29. august 2008	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----

