



Opel Corsa-C Alle modeller fra produktionsår 2000

Sprinkleranlægget til for- og bagrude svigter

Hvis der på disse biler reklameres over, at sprinkleranlægget til for- og bagrude ikke fungerer, er en mulig årsag en defekt karrosseristyreenhed (Body Control Module). Fejlen diagnosticeres ved at udlæse fejlhukommelsen med et egnet diagnoseapparat og kontrollere sprinkleranlæggets funktion ved hjælp af komponentkontrollen. Fejlen afhjælpes ved at udskifte karrosseristyreneheden. Karrosseristyreneheden sidder i sikrings- og relæboksen i motorrummet.