



Opel Meriva- B Årgang: fra 2010

Ruderne åbner af sig selv

På ovennævnte model kan en rude åbne af sig selv, når en dør eller bagklappen åbnes.

Det kan indikere en fejlbehæftet software i karrosseristyreneheden.

Problemet er allerede taget op af fabrikken. Fejlen kan ifølge køretøjsfabrikanten afhjælpes ved at programmere karrosseristyreneheden med en revideret og forbedret software.

Opdateringen af softwaren kan kun foretages af en autoriseret forhandler.