



Opel Vectra-A, Vectra-B, Omega-B med 2,0 l (C20NE, X20XEV) og 2,5 l (X25XE) motor

Motorkontrollampe lyser – fejlkode 13 gemt

Hvis der ved disse biler klages over, at motorkontrollampen lyser, og fejlkode 13 (lambdasonde) er gemt i styreenheden, kan en mulig årsag være, at lambdasondens stik er oxideret. På grund af oxidationen har lambdasonden ingen stelforbindelse.

For at afhjælpe fejlen kan stikket rengøres, hvis det er muligt. Er en effektiv rengøring ikke længere mulig, skal lambdasonden udskiftes. For at afhjælpe problemet sikkert, bør lambdasonden under alle omstændigheder udskiftes.

Derefter skal fejlhukommelsen slettes.

Bulletin