



Opel Vectra-C Modelår fra 2002 til 05.2003 Alle biler

ABS-lampen lyser

Hvis kunden reklamerer over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en dårlig forbindelse. Ud over den ovennævnte fejl kan kunden evt. også reklamere over, at motoren ikke starter, eller at instrumenterne på instrumentbrættet ikke viser korrekt (varierende visninger). Kontrollér i dette tilfælde stikforbindelsen mellem ledningsnettets multistik og ABS-styreenheden. De nævnte fejl kan skyldes beskadigelser (bøjede, udvidede stikben etc.). Derfor tilbyder producenten et reparationssæt til reparationen.

Bulletin

