



Vectra-C og Signum Årgang 2004

Starter fungerer ikke

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt sikring. På grund af en forkert monteret kabelsko (den er drejet 180°) opstår der en kortslutning mellem klemme 50 og varmebeskyttelsespladen. Dette gør, at sikring F 2 brænder over.

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Slå tændingen fra.
- Korrigér kabelskoens placering på starteren (fig. 1).
- Udskift sikring F 2 (25 ampere). Denne sikring sidder i motorrummet forrest til højre under kunststofafdækningen (fig. 2).



Fig. 2




Fig. 1