



Opel Vectra B med 1,8 l og 2,0 l motorer (X18XE, X20XEV)

Dårlig motorgang og motorkontrollampen lyser

Hvis der ved disse biler reklameres over en dårlig motor; at motorkontrollampen lyser, og at fejlkode P0100 angives, kan følgende fejl være årsagen: Utætheder i indsugningsområdet, en dårlig forbindelse i stikket på luftmassemåleren eller forældet software i motorstyreenheden.

Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

- Kontrol af O²-indholdet i tomgang. Hvis en værdi på 136 overskrides, er falsk luft en mulig årsag. Det skal kontrolleres, om indsugningssystemet er tæt, og systemet skal om nødvendigt tættes.
- Kontrollér stikforbindelsen på luftmassemåleren. Er alle stikkontakter og kabler i god stand og tilsluttet korrekt? Hvis der er beskadigede kabler/stikkontakter, skal disse repareres, og tilslutningsstikket skal fastgøres på luftmassemåleren med kabelbindere.
- Forældet software. Hvis alle andre fejlmuligheder er udelukket, skal alderen på motorstyreenhedens software kontrolleres, og softwaren skal erstattes af en opdatering.

Når alt arbejde er udført, skal fejlhukommelsen slettes.

Bulletin