



OPEL

Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Motorkode Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL

Køretøjer fra konstruktionsår 2004 med dieselpartikelfilter

Køretøjets ydeevne aftager Motorkontrollampen lyser Fejlkode: P1901, P0234, P242F

Problem:

Fejlkode P1901 vises samtidig med P0234 og P242F.

Mulig årsag:

Defekt på ladetrykreguleringsventilen.

Der kommer vandsprøjt ind i ventilen via ventilationshullet.

Det kan forårsage intern korrosion og dermed medføre at ladetrykreguleringsventilen svigter.

Løsning på problemet:

Kontrollér ventilen og udskift den om nødvendigt. Beskyt også ladetrykreguleringsventilen mod yderligere vandsprøjt. Til dette formål tilbyder køretøjsproducenten til Zafira-B en speciel plastikafskærmning til den forreste kofanger.

Når ladetrykreguleringsventilen er blevet udskiftet, skal fejlhukommelsen slettes. Gennemfør derefter en regenerering af partikelfiltrene.