



## **Opel Zafira B Alle modeller med turbolader**


### **Motor effekttab. Fejlkode P1106. Motorkontrollampen lyser. Atmosfæresensor/ højdesensor**

Hvis der ved disse modeller klages over, at motoren går ujævnt, har effekttab og har fejlkoden P1106 i motorstyreenheden, kan en defekt eller forkert monteret atmosfæresensor være årsagen.

- Gennemfør visuel kontrol af atmosfæresensoren for fabrikationsnummer. Hvis nummeret er 261002137 skal atmosfæretryksensoren udskiftes.

I dette tilfælde kan Hella-sensoren -  
Hella-nr.: 6PP 009 400-461 anvendes.



kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

Teknisk information vedr. atmosfæresensoren/ højdesensoren:  
for at undgå at blandingen bliver for fed, skal indsprøjtningstiden  
justeres tilbage ved en stigning af sensorspændingen.