



Opel Zafira B , CDTI Motor: Z19 DTH Modelår: fra 2005 Alle modeller elektronisk stabilitetsprogram (ESP)

Ratvinkelsensoren kan ikke kalibreres.

Hvis en kalibrering af ratvinkelsensoren med diagnoseenheden ikke fungerer på den ovennævnte model efter udførelse af aktionen, kan følgende fremgangsmåde være vejen frem.

- Frakobling af batteriet
- Vent 5 minutter
- Afmonter rat
- Juster ratvinkelsensoren (midterstilling)
- Monter rattet
- Tilslut batteriet

Gennemfør derefter kalibrering ved hjælp af diagnoseenheden på ny.

Vær herved også opmærksom på monterings- og afmonteringsanvisningerne og sikkerhedsbestemmelserne ved håndtering af airbagsystemer fra producenten.