



Peugeot 206 Med elektrisk klapbare sidespejle

Sikring sprunget, elektrisk klapbare sidespejle og rudeløftere i sideruder i bagdøre fungerer ikke, batterikontrollampen lyser permanent.

Hvis der på disse biler reklameres over de ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en utæt klapmotor i sidespejlet. Der kan opstå kortslutninger i klapmotoren på grund af vand, der trænger ind. Fejlen udbedres ved at kontrollere ledningerne i døren til sidespejlet for beskadigelser og om nødvendigt reparere dem og udskifte sidespejlet. Sikring nr. 22 i sikringsboksen (kabine) skal også skiftes.