



## Peugeot 206 Med 1.4 I HDI-motor (DV4TD)

### Motoren starter ikke, motorkontrollampen lyser.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke starter, og/eller motorkontrollampen lyser, kan årsagen være en sprungen sikring nr. 15. I motorstyreenhedens fejlhukommelse er posten "Strømforsyning, luftmassemåler gemt". Men årsagen til den sprungne sikring og registreringen i fejlhukommelsen er en kortslutning i brændstofforvarmeren. Brændstofforvarmeren sidder i brændstoffiltret. De ovennævnte fejl opstår på grund af brændstofforvarmerens og luftmassemålerens fælles strømforsyning. Fejlen afhjælpes ved at udskifte den sprungne sikring nr. 15 og brændstofforvarmeren. Den kan udskiftes som separat komponent i brændstoffiltret.

#### Bemærk:

Før luftmassemåleren udskiftes, skal du altid kontrollere sikring nr. 15.

Fra marts 2004 udføres spændingsforsyningen som standard separat til luftmassemåleren og brændstofforvarmeren.

