



## **Peugeot 206**

### **med Motor: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D, 2,0HDI**

#### **Svigt i de elektriske systemer, røg fra kombiinstrumentet**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at forskellige elektriske systemer svigter, og at der kommer røg fra kombiinstrumentet, kan en mulig årsag være et defekt stelkabel. I så fald ligger fejlen i stelkablet fra batteriet til gearkassen. Der opstår her kabelbrud direkte på gearkassensiden. Fejlen afhjælpes ved at reparere det beskadigede stelkabel og føre det uden spænding. Sprængte sikringen skal skiftes. Hvis der er kommet røg fra kombiinstrumentet, skal dette også skiftes.

**Bulletin**

