



Peugeot 307 - Årgang 04/2002 med 1,4 l / 55 kW-motor

Motor starter ikke, motorkontrollampe lyser.

Hvis motoren ikke vil starte, og motorkontrollampen lyser, kan problemet skyldes sensoren til krumtapakslen.

Ved udlæsning af fejllager med diagnoseapparat vises fejlkoden „P 1335 = knastakselsensor“. Ved kontrol af knastakselsensoren kan det konstateres, at denne er i orden.

I så fald er problemet, at krumtapakselsensoren ikke sidder rigtigt i boringen, hvilket gør, at styreenheden forveksler de to sensorer.

Krumtapakselsensoren skal afmonteres, renses og herefter sættes rigtigt ind i boringen. Slet til sidst fejllageret.

Bulletin