



Peugeot 307

Alle modeller med elektrohydraulisk- servostyring

Servostyring fungerer kun begrænset efter uhedsreparation.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at den elektrohydrauliske servostyring efter en uhedsreparation kun fungerer i begrænset omfang, kan det skyldes styreenheden. Registrerer styreenheden ved et uheld, at masseaccelerationen ligger på ca. 1g, skifter den til uheldssikkerhedstilstand. Herved reduceres styrehjælpen til et minimum. For at afhjælpe fejlen, skal fejlhukommelsen udlæses med et egnet diagnoseapparat. Hvis der ikke er gemt nogen fejl i fejlhukommelsen eller slettes disse efter reparation, skifter styreenheden gennem automatisk „Reset“ tilbage til normal-tilstand. Den fejlfrie funktion er hermed genetableret.