



## **Peugeot 806** **Alle modeller med HDI-motor (DW...)**

### **Motorkontrollampen lyser, batteriet er afladet, fejlkode i fejlhukommelsen.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at motorkontrollampen lyser, fejlkoden P1641 er gemt i motorstyreenheden, eller batteriet er afladet, kan en mulig årsag være, at der er trængt vand ind i motorstyreenheden. På grund af en utæthed på den 2-polede, gule kølervæsketemperatursensor trænger der kølervæske ind i ledningsnettet. På grund af kapillareffekten kommer kølervæsken ind til motorstyreenheden og fremkalder den ovennævnte fejl. Det pågældende ledningsnet og motorstyreenheden skal udskiftes for at afhjælpe fejlen. Det gule stik fra kølervæsketemperatursensoren tilsluttes ikke igen, men lukkes med et blindstik på ledningsnettet.