



Renault Kangoo - alle med dieselmotor

Lav ydelse, motorkontrollampe lyser.

Hvis motoren har en meget lav ydelse, og motorkontrollampen lyser, kan problemet skyldes en oxideret luftmassesensor. Luftmassesensoren er oxideret pga. indtrængende vand. I fejllageret er fejlen „Luftmassesensor“ registreret.

På grund af en utæthed i området omkring den todelte inderskærm i hjulkassen, trænger der stænkvand ind i luftfiltrets indsugningsområde. Dette fører til ovennævnte oxidering af luftmassesensoren.

For at udbedre utætheden skal den todelte inderskærm i det øverste område fastgøres, så der ikke kan trænge stænkvand ind.

Eventuelt skal luftmassesensoren udskiftes. De nødvendige reservedele finder du i Hella's elektronik-katalog.

Bulletin