



Renault Laguna Alle modeller med 1,9 DCI-motor Fra produktionsår 2002

Starteren roterer, men motoren starter ikke.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at starteren roterer, men motoren ikke starter, kan årsagen være motorstyreenheden. På grund af tilstoppede vandafløb ophobes vandet i området under torpedopanelet, bag ved forpanelet, og trænger ind i motorstyreenheden. På grund af den indtrængende fugt sker der et svigt i motorstyreenheden, og dermed i hele motorelektronikken. Fejlen afhjælpes ved at rense vandafløbene, så det ophobede vand kan løbe væk. Hvis problemet opdages i tide, kan det være tilstrækkeligt at tørre motorstyreenheden for at genetablere dens funktion. I ekstreme tilfælde kan det blive nødvendigt at udskifte motorstyreenheden.