



Rover 200 Alle modeller

Tyverialarm / startspærre kan ikke deaktiveres med fjernbetjeningen.

Hvis der i forbindelse med disse biler reklameres over, at tyverialarmen / startspærren ikke kan deaktiveres med fjernbetjeningen, kan det skyldes følgende:

Fjernbetjeningen er defekt eller ikke programmeret.

Dårlig forbindelse mellem tyverialarmens styreenhed og ledningsnetstikket.

Kraftig påvirkning af fjernbetjeningens radiosignal fra andre radiobølger.

Fejlen afhjælpes ved at kontrollere, om den optræder permanent eller kun på bestemte steder. På denne måde kan fejlårsagen fra andre radiobølger udelukkes. For at kontrollere om fjernbetjeningen fungerer korrekt, skal batteriet kontrolleres, og det skal kontrolleres med et egnet diagnoseapparat, om programmeringen er korrekt. Stikforbindelsen til tyverialarmens styreenhed skal også kontrolleres.