



## **Saab 9-3**

### **Alle biler med benzinmotor**

### **Produktionsår 1998 indtil VIN**

### **W2061707**

### **Produktionsår 1999 indtil VIN**

### **X2005838**

#### **Motoren har ingen effekt**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være forkert udlagte tilslutningsslanger på filtret med aktivt kul. Derudover kan der være reklamationer over:

- Vibrationer under acceleration
- Motoren dør
- Dårlig motorstart

. Desuden kan fejlkoden P0172 (blanding for fed, cylinderrække 1) være gemt.

Slangerne kan knække sammen på grund af forkert montering, og der bliver problemer med gennemstrømningen. Er dette tilfældet, skal udægningen af slangerne fra filtersystemet med aktivt kul kontrolleres. Om nødvendigt skal slangerne udlægges på ny, eller også skal de udskiftes.

