



Saab 9-3

Beskadigede kabler til sidekollisionssensorerne.

På disse biler kan kablerne til sidekollisionssensorerne i dørene blive beskadigede.

Hvis kablerne bliver beskadigede, svigter airbagsystemet.

Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

- Afmonter dørbeklædning og dørfolie (vandtætning).
- Kontrollér, om ledningsnettet er beskadiget. Ved beskadigelser skal ledningsnettet udskiftes og sikres mod beskadigelser med en ekstra clips (se billedet).
- Hvis der ikke findes beskadigelser, skal kablet også fastgøres med en ekstra clips (se billedet).
- Monter dørfolie og dørbeklædning igen (Bemærk: sørg for, at dørfolien sidder korrekt og er tæt, så der ikke kommer vand ind i passagerområdet).
- Slet fejlhukommelsen.

Ved reklamationer skal kablerne i både fører- og forsædepassagersiden kontrolleres.

