



Saab 9-3 - fra produktionsår 1998 - med dieselmotor

Fejlkode P1220 lagret i styreenheden - motorkontrollampen begynder at lyse.

Hvis der på disse biler reklameres over, at fejlkoden 1220 er lagret i styreenheden og/eller motorkontrollampen lyser, kan en manglende brændstofforsyning være en mulig årsag..

Som fejlbeskrivelse for fejlkode P1220 angives dieselbrændstofpumpen. Før brændstofpumpen udskiftes, skal brændstoffilteret samt suge- og returløbsslangerne kontrolleres, da fejlkoden P1220 også vises, hvis brændstoffilteret eller slangerne er tilstoppet / beskadiget.

For at udelukke disse fejlkilder er det tilrådeligt at underkaste disse komponenter en nøje kontrol for at undgå en unødvendig udskiftning af brændstofpumpen.

Bulletin