




Saab 9-3 op til stelnr.: X2030478 og X7024091

Katastrofeblink aktiveres af sig selv

Hvis katastrofeblinket aktiveres af sig selv, kan fejlen skyldes DICE – styreenheden (DICE = **D**ashboard **I**ntegrated **C**entral **E**lectronics).

I så fald har en af kondensatorerne i styreenheden udfald, hvorved katastrofeblinket aktiveres af sig selv. Fejlen afhjælpes ved at skifte styreenheden ud. Styreenheden er placeret i instrumentbrættets venstre side forned (tegning).



Bulletin