



Skoda Felicia Alle biler med 1,3 l motor

Motoren går dårligt i tomgang, går i stå i tomgang, tager ikke imod gassen.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over ovennævnte fejl, kan en mulig årsag være en kraftig tilsnævning af den elektroniske gasspjældsstuds.

Olieaflejringer omkring gasspjældet kan bevirke, at værdier, der er gemt i motorstyreenheden til regulering af tomgangen, ikke længere kan indstilles. Fejlen afhjælpes ved at rense gasspjældsstudsens. Det anbefales dog at udskifte gasspjældsstudsens, da der under rengøringen kan ske beskadigelse af den. Det er vigtigt, både efter rensning og udskiftning, at gasspjældsstudsens med et egnet diagnoseapparat tilpasses til motorstyreenheden. Sker dette ikke, er der ikke sikkerhed for, at motoren går fejlfrit.

Bulletin