



## **Skoda Octavia 1,8 RS, motorkode AUQ Produktionsår 2001 - 2004**

### **Periodisk effekttab ved delvis belastning**

På en Skoda Octavia med motorkode AUQ kunne man efter et periodisk effekttab ved delvis belastning konstatere, at motorstyreenheden periodisk skiftede om til nøddrift.

Da fejlhukommelsen blev udlæst, vises fejlkode 17705 – *Turbolader / gasspjæld – Slangeforbindelse – Tryktab.*

Hvis man efter at have kontrolleret slangeforbindelserne kan udelukke, at de er årsagen til problemet, er det ofte ladetrykreguleringens elektropneumatiske omskifter, der er årsagen til det periodiske effekttab.

Udskiftning af omskifteren og efterfølgende sletning af fejlhukommelsen giver den ønskede succes.

