



## **Smart City, Cabrio, Fortwo Alle modeller med benzinmotor Produktionsår 1998 - 2003**

### **Motoromdrejningstallet svinger mellem 900 - 1300 o/min**

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoromdrejningstallet svinger mellem 900 og 1300 o/min., kan en mulig årsag være en snavset gasspjældskontakt og/eller en snavset indsugningsrørstrykføler. Ved fejlagnostisering skal fejlhukommelsen udlæses med et egnet diagnoseapparat. Er der ikke gemt nogen fejl, skal gasspjældskontaktens og indsugningsrørstrykfølerens funktion kontrolleres med funktionen "Læsning af måleværdiblokke, visning af faktiske værdier". Vises der her afvigelser mellem de nominelle og de faktiske værdier, skal de defekte komponenter udskiftes.