



Subaru

Forester

Alle modeller med indsugningsmotor

Motorkontrollampen lyser

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan frigearskontakten være årsagen. Følgende fejlkoder kan være lagret: P0301, P0302, P0303, P0304. Disse fejl lagres, når der er registreret flere fejltændinger på de pågældende cylindre. I så fald skal antallet af fejltændinger pr. cylinder kontrolleres med en diagnosetester. Arbejder tændingssystemet dog fejlfrit, skal frigearskontakten udskiftes (se fig.).

