



## **Suzuki Grand Vitara 2.0L Produktionsår fra 2000 til 2006**

### **Motorkontrollampe lyser**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt AGR-ventil. Desuden kan fejlkoden "P0400 - AGR system - fejlfunktion tilbageførende mængde udstødningsgas" være gemt i fejlhukommelsen. På grund af aflejringer kan ventilens regulering være begrænset, hvilket så fører til ovennævnte fejl. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter AGR-ventilen.
- Rengør med en egnet klud og et opløsningsmiddel (f.eks. rensebenzin) ledningstilslutningen på udstødningsmanifolden og på AGR-ventilen, så der ikke længere findes aflejringer
- Montér derefter AGR-ventilen igen.
- Afslut med at slette fejlhukommelsen.

**Bulletin**

