



Toyota Corolla (E11) Med 1,4 l motor (4ZZ-FE)

Motorkontrollampen lyser.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motorkontrollampen lyser, og fejkoderne P1346 og/eller P1349 er gemt i fejlhukommelsen til motorstyrenheden, kan en mulig årsag være en fejlfunktion i den variable knastakselindstilling. Fejlkode P136 betyder "Fejlfunktion Ventilstyringssensor" og fejlkode P1349 "Fejlfunktion variabel ventilstyring". Denne fejl er muligvis forårsaget af et ukorrekt olietryk. Før du starter på en krævende fejlsøgning, skal du i hvert tilfælde skifte motorolie og oliefilter og påfylde den foreskrevne mængde af den specificerede motorolie. Hvis der er tale om ekstremt tilkoksede motorer, er det fornuftigt at skylle olie kredsløbet.