



## **Toyota**

### **RAV 4, Corolla, Avensis , Previa**

### **Fabrikationsår: 2000 til 2003**

### **Motorkode: 1CD-FTV**

## **Startproblemer og kraftmangel**

**Motorkontrollampe lyser.**  
**Fejlkode P0627 , P1228**  
**“Brændstofpumpesvigt og**  
**kortslutning i strømkreds“**

Når ovennævnte fejlkode registreres og der samtidig konstateres en utilstrækkelig højtrykspumpeydelse, kan dette skyldes defekte sugestyreventiler.

På disse køretøjer er der ikke monteret hjælpepumper. I stedet overtages brændstofindsugningen fra tanken af to styreventiler på højtrykspumpen.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:

- Fjern de elektriske tilslutningsstik på ventilerne
- Kontrollér ventilernes modstandsværdi med et ohmmeter

Modstandsværdien skal ligge nøjagtigt mellem 1,5 og 1,7 ohm. Skulle denne værdi være overskredet med bare 0,1 ohm, skal sugestyreventilerne udskiftes.

**Afhjælpning:** Anvend originalt Toyota reparationssæt.

0422127011 Keramik - sugestyreventiler ( 2 styk )

2211827010 Monteringssæt, skruer ( 4 styk )