



## **Toyota**

### **Yaris (CP10)**

#### **Produktionsår: Fra 1999**

#### **Motor: 1,0i 16V (1SZ-FE) + 1,3i 16V (2NZ-FE)**

#### **Fejlkode P0171**

For ovennævnte bilers vedkommende kan det forekomme, at motorkontrollampen lyser sporadisk og fejlkoden P0171 (blanding for mager) er gemt i styreenheden. Der optræder dog ingen reklamationer og udstødningsværdierne og komponentkontrollerne giver ikke mistanke om nogen defekt. Slettes fejlhukommelsen, kan problemet forekomme på ny efter nogle uger.

Årsagen kan være luftmassemåleren.

Denne kan overskride sin værdi en smule i kort tid og under bestemte driftsbetingelser.

Fejlen er hermed svær at dokumentere (f.eks. vha. måleværdiblokke). Det hjælper i dette tilfælde for det meste kun at udskifte luftmassemåleren.