



## **Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 og CX70 Årgang: 2011 - 2015**

### **Parkeringsbremsen løsnes**

I ovennævnte modeller kan den elektroniske parkeringsbremse løsne sig uønsket efter start af motoren og ilægning af et gear.

Problemet kan forekomme i modeller med start-stop-system og manuelt gear.

Årsagen kan være fejl i softwaren.

#### Løsning:

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet.

Det må antages, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

#### Reparationsvejledning:

Styreenhedens software må kun opdateres af en autoriseret forhandler.