



Volvo S 80

Alle benzinmodeller med elektronisk gaspedal-signalgiver

Motoromdrejningstal over 4000 1/min er ikke mulige.

Hvis der ved disse biler reklameres over, at det ikke er muligt at få motorens omdrejningstal over 4000 1/min uanset det valgte gear, er en mulig årsag et defekt eller kraftigt tilsmudset gasspjældshus. Fejlen afhjælpes ved at forsøge at rengøre gasspjældshuset. Hvis dette ikke giver det ønskede resultat, skal gasspjældshuset udskiftes.

Bemærk:

Efter udskiftning skal det nye gasspjældshus tilpasses til motorstyreenheden med et egnet diagnoseapparat.

Bulletin

