



VW

New Beetle

Produktionsår: 05.2005 til 10.2005

Motoren starter ikke / Startspærre aktiveret / Defekt kombiinstrument

På ovennævnte biler kan en defekt kondensator i kombiinstrumentet medføre, at startspærren "blokerer" ved lavere temperaturer. Så kan bilen ikke længere startes. I forbindelse med dette problem har bilproducenten iværksat en service-aktion, hvor bilproducenten har skrevet direkte til bilejerne. Kombiinstrumenterne er i den forbindelse blevet kontrolleret og i givet fald udskiftet. Man må dog gå ud fra, at der stadig befinder sig biler i omløb, der af forskellige grunde ikke har deltaget i service-aktionen. Tag dette i betragtning i tilfælde af eventuelle reklamationer vedr. start af bilen.